

**осмотра и проверки игрового оборудования детской площадки,
физкультурно – оздоровительных сооружений**

г. Киров

24.04.2024

Комиссия в составе:

Председатель комиссии - Новосёлова Татьяна Геннадьевна, директор МБОУ ХТЛ;

Члены комиссии - Новосёлов Николай Геннадьевич, заместитель директора по АХЧ,
- Коледаев Константин Борисович, инженер-программист

провела визуальный осмотр детской игровой и спортивной площадок муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Художественно-технологический лицей» города Кирова (МБОУ ХТЛ),

по адресу: г. Киров, ул. Ленинградская, 3

Характеристика поверхности игровой площадки

Игровая спортивная площадка находится на территории образовательного учреждения.

Всего одна игровая спортивная площадка.

Общая площадь – 100 м².

Территория игровой площадки для игры с мячом (волейбол-баскетбол) имеет ровное бесшовное резиновое покрытие с выбоинами.

Опасные предметы отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ

о проведенной работе по осмотру состояния детских и спортивных игровых площадок

Наименование объекта, площадки (вид сооружения)	Адрес объекта	Владелец (эксплуатант объекта)	Результаты осмотра технического состояния объекта, площадки:				Мероприятия по обеспечению безопасности (какая работа проведена, планируется к проведению, устранение дефектов, демонтаж, прекращение эксплуатации и т.п)
			Проверка исправности	Проверка устойчивости	Выявление износа элементов конструкции оборудования	Соответствие требованиям безопасности	
Игровая площадка	г.Киров, ул.	МБОУ ХТЛ	Стойки щитов	Стойки щитов	Повреждение и	Не соответств	Заявка на финансирование

для игры с мячом (волейбол-баскетбол)	Ленинградская, 3		для игры в баскетбол и ограждения исправны	для игры в баскетбол и ограждения устойчивы	отслоение от бетонного основания слоя резинового покрытия 5 %	нет	ГРБС, ограничение использования в учебном процессе
Шведская стенка			исправно	устойчиво	нет	Соответствует	
Турникет 3-уровневый			неисправно	устойчиво	Верхняя перекладина требует сварочных работ, в месте крепления перекладины к стойке трещина	Не соответствует	Заявка на финансирование ГРБС, ограничение использования в учебном процессе
Брусья гимнастические			исправно	устойчиво	нет	Соответствует	
Лестница полукруглая металлическая			исправно	устойчиво	нет	Соответствует	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования детской площадки, физкультурно – оздоровительных сооружений подтверждают его комплектность, но соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации – с ограничениями.

Председатель
М.П.

Т.Г. Новосёлова

Члены комиссии

Н.Г. Новосёлов
К.Б. Коледаев